

vhodné pro:

Mercedes Benz Sprinter, Vito, Viano a VW Crafter, LT

CZ

Řešení oprav pro Mercedes Benz Sprinter, Vito, Viano a VW Crafter, LT podle aktuální tržní hodnoty!

První příznaky, které poukazují na poruchy a defekty v oblasti kardanového pohonu:

- Zvuky ze směru spodku vozidla, převážně při určitých otáčkách / rychlostech
- Neobvyklé vibrace
- Bouchající zvuky při změně zatížení

Příčinou je možná defektní nebo opotřebovaný kardanový kloub. To může způsobit kompletní výpadek hnacího mechanismu. V případě pochybností by měl být kloub vždy vyměněn.

Upozornění!

V segmentu OE není kardanový kloub k dodání jednotlivě. To znamená: Náhrada kompletní kardanové hřídele, která je spojená s vysokými náklady pro vlastníka vozidla

Firma febi má pro vás a vaše zákazníky připraveno cenově výhodnější a po technické stránce bezvadné řešení opravy.



febi	a, mm	b, mm
14512	74,5	24
38414	88	31
38415	75	27
38416	88	24
38417	88	27

Nahradíte pouze kardanové klouby!

Váš zákazník bude mít jistě radost z ušetřených nákladů.

Pozor!

Při online vyhledávání dílů je jednomu typu vozidla často přiřazeno několik kardanových kloubů. Před objednávkou dílu doporučujeme srovnání starého kardanového kloubu s uvedenými rozměry. Za tímto účelem změřte délku kardanového kloubu s mírně slisovanými ložisky (a) a největší průměr jednoho ze čtyř ložisek (b).