

## Aplicação em:

Mercedes Benz Sprinter, Vito,  
Viano și pentru VW Crafter, LT

RO

## Soluție de reparare eficientă pentru Mercedes Benz Sprinter, Vito, Viano și pentru VW Crafter, LT!

Semne inițiale de avertizare care indică probleme și defecte în zona arborelui cardanic:

- zgomote venind de sub autovehicul, mai ales la anumite turații / viteze
- vibrații neobișnuite
- zgomote de tip bătaie în situația schimbării vitezelor

Cauza acestor manifestări poate fi articulația cardanică defectă sau uzată. Aceasta poate conduce la deteriorarea completă a lanțului de transmitere a puterii. În caz de dubiu înlocuiți, întotdeauna, articulația cardanică.

**Notă!** Articulația cardanică nu este disponibilă separat, în segmentul OE. Aceasta presupune înlocuirea arborelui cardanic complet, cu costuri ridicate pentru proprietarul autovehiculului.

**La febi avem o soluție de reparație, perfectă din punct de vedere tehnic și la un preț rezonabil pentru tine și pentru clientul tău!**



febi	a, mm	b, mm
14512	74.5	24
38414	88	31
38415	75	27
38416	88	24
38417	88	27

### Înlocuiți doar articulația cardanică.

Clientul tău este mulțumit de reparația efectuată cu costuri mult mai mici.

### Atenție!

Uneori, utilizând instrumentele de identificare on-line a pieselor, mai multe tipuri de articulații cardanice sunt atribuite unui anumit tip de autovehicul. Înainte de a comanda o piesă, vă recomandăm să verificați corespondența dimensiunilor cu cele ale vechii articulații cardanice. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să măsurați lungimea articulației cardanice (a) cu apăsarea ușoară pe rulmenți și, de asemenea, diametrul exterior al unuia dintre cei patru rulmenți (b).