





Lenkkupplung

passend für

Ford Fiesta III, KA









Starke Korrosion des Kupplungsgelenkes durch eindringende Feuchtigkeit

Effekt

Einschränkung der Lenkbarkeit





Entwicklung einer neuen Gummimanschette und Integration einer geführten Ableitung des eindringenden Wassers

Vorteil

Deutlich längere Lebensdauer