

Cylindre de Roue BWD119

Amélioration du produit BWD119

En observant régulièrement les opérations d'entretien de véhicules, nous nous sommes rendu compte qu'il était possible de déplacer involontairement le cache-poussière des cylindres de roue lors de la replace des mâchoires de frein. Ceci peut entraîner des infiltrations d'eau dans le cylindre de roue ayant pour résultat la corrosion et des fuites de liquide prématurées.

Pour réduire la probabilité d'un tel problème et améliorer l'intégrité de l'assemblage, les pistons de cylindre de roue disposent maintenant de gorges avec une section carrée afin d'améliorer le maintien du cache-poussière (voir photo).

„Note: Suite au remplacement de mâchoire de frein ou de cylindre de roue, assurez-vous que tous les composants soient correctement en place. Prêtez une attention particulière au cache-poussière de cylindre de roue.“

