



SERVICE INFO – INA 0114



Změna napínací kladky 531 0203 20

Modely:

- Audi:** A3, A4
- Seat:** Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
- Škoda:** Fabia, Octavia, Superb
- VW:** Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
- Motory:** 1.6, 2.0, 2.0i
- Obj. č.:** 531 0203 20
- OE čísla:** 06A 109 479 (nahrazeno)
06A 109 479 A (nahrazeno)
06A 109 479 B (nahrazeno)
06A 109 479 C (nahrazeno)
06A 109 479 F (aktuální)



Obrázek 1: 531 0203 20 - dosavadní provedení



Obrázek 2: 531 0203 20 - nové provedení

V rámci neustálého vývoje našich produktů byl změněn vzhled napínací kladky 531 0203 20.

Tato servisní informace ukazuje nový excentr (zvětšení v obrázku 2) pro upnutí ozubeného řemenu a optické rozdíly u obou provedení.

Napnutí ozubeného řemenu se provádí u změněné napínací kladky (obrázek 2) pootočením excentru pomocí speciálního nářadí (např. OE-č. T10020, Klann KL-0284-91).

V přechodové fázi mohou vznikat smíšené stavy zásob. Obě napínací kladky splňují technické specifikace a mohou být bez omezení používány pro výše uvedená vozidla.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

