



SERVICE INFO – INA 0147



Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0275 10

Diferențele vizuale

Producător:	BMW
Modele:	1' (E81/E82/E87/E88) 3' (E90/E91/E92/E93)
Motorizare:	toate N43
Nr. identificare piesă:	535 0275 10



Fig. 1: Design anterior



Fig. 2: Nou design

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0263 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0147

