



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea libre del alternador 535 0275 10

Diferencias visuales

Fabricantes: BMW

Modelos: 1' (E81/E82/E87/E88)
3' (E90/E91/E92/E93)
X1 (E84)

Motores: todos N43
todos N55

Nº de artículo: 535 0275 10



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea libre del alternador con el número de artículo 535 0275 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambas versiones.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es