

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Indicações para a montagem do volante bimatassa com dispositivo de segurança de transporte

Fabricantes: Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Modelos:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Nº de artigo: 415 0142 10

415 0202 10

415 0204 10

415 0224 10

415 0261 10

415 0270 10

415 0383 10

415 0390 10

415 0399 10

415 0400 10

415 0413 10

415 0418 10

415 0419 10

415 0420 10

415 0452 10



Fig. 1: O dispositivo de segurança de transporte permanece no volante motor bimatassa

O volante motor bimatassa está equipado com um dispositivo de bloqueio de segurança de transporte (cavilha de bloqueio). Esta cavilha bloqueia as massas primária e secundária e está montada no volante bimatassa do lado do motor (ver Fig. 1).

Por conseguinte, não é possível fazer girar ambas as massas (no ângulo livre) quando o volante motor é novo.

Nota:

A cavilha de bloqueio não pode ser deixada no equipamento após a montagem do volante bimatassa, e será cortada automaticamente durante o funcionamento. As peças cortadas do dispositivo de segurança em plástico permanecem de forma segura no volante motor.



Observe as indicações do fabricante do veículo!

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo on-line em www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt ou em www.repxpert.com.

Situação em 07.2010

LuK 0021

Salvo alterações técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para mais informações:

Schaeffler Iberia, s.l.u.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

www.Schaeffler-Aftermarket.com.pt

