



SERVICE INFO – LuK 0027



Hydraulinen painelaakeri (CSC) asennusohjeet Dacia, Nissan, Renault

**Ajoneuvo-
valmistajat:** Dacia, Nissan, Renault

Mallit:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Moottorit:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V

Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

Tuote Nrot: 510 0090 10, 510 0097 10
510 0098 10, 510 0137 10



Kuva 1: LuK CSC 510 0090 10 Hydrauliliitin
12,2 mm



Kuva 2: LuK CSC 510 0097 10 Hydrauliliitin
13,3 mm



Kuva 3: LuK CSC 510 0098 10 Hydrauliliitin
11,7 mm



Kuva 4: LuK CSC 510 0137 10 Hydrauliliitin
12,2 mm

Edellä mainituissa malleissa esiintyy erilaisia hydraulisia painelaakereita (CSC). Ero on ennen kaikkea hydrauliletkun liittimien halkaisijassa.

Vaihdon yhteydessä on siksi tärkeää varmistaa, että vanhan ja uuden osan hydrauliliittimen halkaisijat vastaavat toisiaan. Työsylinteri / painelaakerin asennus yhdessä virheellisen hydrauliliittimen kanssa voi aiheuttaa nestevuodon ja toimintahäiriön.

Oikean hydraulisen painelaakerin valinta on määrätyissä tapauksissa mahdollista vain vertaamalla uutta ja vanhaa osaa keskenään!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Varaosat ja tekniset tiedot löytyvät osoitteesta
www.schaeffler-aftermarket.com tai www.RepXpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

