

## Risque de confusion entre les galets tendeurs

Information technique n° 1756

### Constructeurs :

Opel, Vauxhall, Holden

### Articles concernés :

| N° | Réf. RUVILLE | N° OE     | N° fab.  |
|----|--------------|-----------|----------|
| 1  | 55306        | 56 36 738 | 97 91 95 |
| 2  | 55342        | 6 36 729  | 97 94 88 |

### Remarque importante :

La force de précontrainte et l'amortissement des galets tendeurs ne sont pas identiques ! En cas de mauvaise affectation, la courroie risque de sauter et de provoquer une avarie de moteur !

Vous devez faire attention à la bonne affectation des véhicules pour le montage des galets tendeurs mentionnés. Deux types sont ressemblants.



Le galet tendeur 55342 dispose toutefois d'une plus grande plage de fonctionnement et de réglage ainsi que d'un roulement à haute température. Il convient ainsi aux régions "chaudes" (par exemple Asie, Australie).



Il est possible de distinguer les galets tendeurs au code fabricant gravé au dos (flèche rouge).