



Volkswagen

T5




Fig. 1: Coxim de suspensão variante A/B

- 1 Coxim de suspensão  
2 Suporte da mola  
3 Rolamento de esferas

O Volkswagen T5 pode ter uma das duas variantes instaladas de fábrica: A ou B (fig. 1).

- Na hora da remoção, verificar qual variante foi montada no veículo (fig. 1: marcações vermelhas).
- Checar se o suporte da mola (2) removido apresenta danos. Se na variante A o suporte da mola (2) estiver danificado, é preciso substituir o componente pela variante B. Em caso de substituição, é necessário trocar todas as peças (1, 2, 3) pois a montadora não fornece mais o suporte da mola da variante.
- Disponibilidade das peças de reposição

Pos.	Designação	Montadora do veículo		ZF Aftermarket	
		A	B	A	B
1	Coxim de suspensão		•	•	•
2	Suporte da mola		•		•
3	Rolamento de esferas		•	•	•

Tab. 1: Disponibilidade das peças de reposição



Segundo a montadora, a variante A pode ser substituída pela variante B.

As peças da variante A **não** devem ser utilizadas junto com as da variante B! A ZF Aftermarket recomenda sempre trocar todas as peças de uma variante em pares em cada eixo.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Na hora da montagem, seguir a sequência correta

➔ Informação de serviço: Coxim de suspensão - Sequência de montagem (12473 PT).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)