

# SKF Τεχνική Ενημέρωση

## VKBA 3646 – Αναθεωρημένη σχεδίαση ρουλεμάν τροχού



VW Multivan, Touareg, Transporter



Αναθεωρημένη σχεδίαση ρουλεμάν τροχού SKF



Κατασκευαστής

Κωδικός ανταλλακτικού OE

VW

7H0 498 611, 7L0 498 611

Για τις παραπάνω εφαρμογές, η SKF έχει εξελίξει ένα νέας σχεδίασης ρουλεμάν με ανοικτή ασφάλεια. Το νέο σχέδιο της SKF είναι ιδίων προδιαγραφών με αυτές του κατασκευαστή, καθώς επίσης και με τα χαρακτηριστικά ποιότητας και απόδοσης του.

**Σημείωση!** Δεν υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τη διαδικασία τοποθέτησης!

### VKBA 3646



## VKBA 3646 – Έλεγχος θέσης ασφάλειας

Για την πλήρη και επαγγελματική επισκευή, το ρουλεμάν SKF που περιλαμβάνεται στο κιτ VKBA 3646, παρέχεται με μια ασφάλεια. Υπάρχει πιθανότητα η ασφάλεια να φύγει από τη θέση της, μέσα στη συσκευασία κατά τη μεταφορά. Η ασφάλεια μπαίνει εύκολα στη θέση της επάνω στο ρουλεμάν, οπότε αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

**Σημείωση!** Θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή τοποθέτηση, και να γίνεται χρήση του ειδικού εργαλείου της SKF VKN 600 για την τοποθέτηση του νέου ρουλεμάν.

### Παράδειγμα ασφάλειας που έχει φύγει από τη θέση της



1. Ασφάλεια που έχει φύγει από τη θέση της.



2. Πιέστε και εκτείνετε την ασφάλεια.



3. Σπρώξτε την ασφάλεια στη σωστή θέση επί του ρουλεμάν.



4. Η ασφάλεια στη σωστή θέση πάνω στο ρουλεμάν.



5. Για την τοποθέτηση του ρουλεμάν, χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο της SKF με κωδικό VKN 600.

**YouTube** [Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά βίντεο της SKF στο Youtube!](#)

© Όμιλος SKF 2018

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών, αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

