

SKF Tehnički bilten

VKBA 3646 – Razvoj konstrukcije ležaja kotača



VW Multivan, Touareg, Transporter



Razvoj konstrukcije SKF ležaja kotača




Marka automobila	OE br. kompleta
VW	7H0 498 611, 7L0 498 611

Za prethodno navedene namjene SKF je razvio novu konstrukciju ležaja s otvorenim uskočnikom. SKF konstrukcija sukladna je specifikacijama, kvaliteti i performansama originalne opreme (OE).

Napomena! Nema razlike u postupku montaže!

VKBA 3646



VKBA 3646 – Kontrolni položaj uskočnika

Za kompletan i stručan popravak, SKF ležaj kotača uključen u komplet VKBA 3646 opremljen je uskočnikom. Može se desiti da uskočnik tijekom transporta u kutiji ispadne iz položaja. To nema nikakvih posljedica i uskočnik se jednostavno može pogurnuti u odgovarajući položaj na dnu ležaja.

Napomena! Obavezno se pridržavati proizvođačevih uputa za montažu i koristiti SKF alat VKN 600 za montažu novog ležaja.

Primjer ispada uskočnika iz položaja



1. Uskočnik ispao iz položaja.



2. Pritiskom razdvojite uskočnik.



3. Vratite ga u odgovarajući položaj na ležaju.



4. Uskočnik je namješten.



5. Koristiti SKF alat VKN 600 za montažu ležaja.

YouTube [Kliknite ovdje za SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa 2018

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (ni objavljivati) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija u ovoj publikaciji, no ne preuzima se odgovornost za izravne, neizravne ili posljedične gubitke ili štete nastale korištenjem tih informacija.

