

SKF Tehnički Bilten

VKBA 3646 – Ležaj točka konstruktivne izmene



VW Multivan, Touareg, Transporter



SKF Ležaj točka konstruktivne izmene




Proizvođač vozila	OE Br kompleta
VW	7H0 498 611, 7L0 498 611

Za gore navedene aplikacije, SKF je razvio novu konstrukciju ležajeva sa otvorenim osiguravajućim prstenom. Konstrukcija SKF-a je u skladu sa OE specifikacijama i usklađena je sa kvalitetom i performansama OE proizvoda.

Napomena! Ne postoji razlika u postupku montaže!

VKBA 3646



VKBA 3646 – Kontrola pozicije osiguravajućeg prstena

Za potpunu i profesionalnu popravku, SKF ležaj koji se nalazi u kompletu VKBA 3646 poseduje osiguravajući prsten. Moglo bi se desiti da se osiguravajući prsten pomeri iz položaja tokom transporta. Ovo nema uticaja na ispravnost, jer osiguravajući prsten se lako može potisnuti u pravi položaju na dnu ležaja točka.

Napomena! Uvek pratite uputstva za montažu proizvođača automobila i koristite SKF alat VKN 600 da biste montirali novi ležaj.

Primer osiguravajućeg prstena pomerenog iz svog položaja



1. Osiguravajući prsten pomeren iz svog položaja.



2. Raširite prstenasti osigurač.



3. Pritisnite prstenasti osigurač na ležaj točka.



4. Prstenasti osigurač pravilno postavljen.



5. Koristite SKF alat VKN 600 da biste montirali novi ležaj.

YouTube [Kliknite ovde da pogledate SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa 2018

Sadržaj ove publikacije zaštićenje pravima izdavača i ne sme se reprodukovati (niti obavljati izdavanje) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećenaje tačnosti informacija u ovoj publikaciji, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo direktnih, indirektnih ili posledičnih, nastalih korištenjem tihi nformacija neće prihvatiti

