



# febi 28885

за

Renault 1.4 16V (K4J) и 1.6 16V (K4M)

двигатели с климатична система

Repl. No. 82 00 833 541



BG

## Пистови ремъци

### Проблем

Пистовият ремък издава шум, износва се бързо и даже се къса.

### Причина

Оригиналното изпълнение на пистовия ремък има 6 зъба. Използването на такъв ремък може да доведе до бързо износване и даже разкъсване на бордовете му (фиг. 1). В резултат двигателя може да се повреди сериозно.

### Решение

От Renault промениха ремъка. febi препоръчва използването на febi ремък 28885 (ориг. ном. 82 00 833 541). Новото изпълнение има 5 зъба, докато всички ремъчни ролки имат 6 зъба. Това предотвратява бързото износване и преждевременно скъсване. Новата версия също така намалява шума и има по-дълъг живот.

### Съвет за монтажа

Моля отбележете, че ремъка трябва да се постави така върху всички ролки, че вътрешния канал да остане празен (фиг.2)

### Внимание

Моля също така, преди поставянето на ремък, проверете дали ролката на алтернатора работи добре.

1



2

