



MEYLE[®]
Products

Nr. MEYLE
714 725 0001/HD

Referência Nr.
7 257 202

Ligação da direcção

aplicação

Ford Fiesta III, KA



como OE

Problema

A humidade provoca corrosão da articulação

Efeito

Restrições na direcção



Solução

Desenvolvimento de uma nova manga em borracha e suporte integrado que deflacte a humidade

Vantagem

Vida útil significativamente mais longa

MEYLE - Miles in Motion

© MEYLE Products® - Wulf Gaertner Autoparts AG • Lo2.2003
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
contact@meyle.com • www.meyle.com