



MEYLE
Products®



Apoyos pendulares HD



como la
version OE

Problema

Piezas sometidas a altas exigencias.

Efecto

Deterioro de la junta de la rótula central, que provoca ruidos en el eje delantero




Solución

- Agrandamiento del diámetro esférico (22 mm)
- Refuerzo de la biela de unión
- Lubricante MEYLE de alta calidad
- Asientos azules en material plástico de alta calidad

Ventaja

Vida útil considerablemente más larga gracias a un diseño reforzado

como la versión OE



version de MEYLE-HD

