



## Tirante da barra estabilizadora HD



Come OE

### Problema

Componentes constantemente submetidos a tensão elevada

### Efeito

Deterioração da rótula central, o que leva a ruídos no eixo dianteiro



### Solução


- Aumento do diâmetro esférico (22 mm)
- Biela reforçada
- Massa MEYLE de alta qualidade
- Encaixes azuis em material plástico de alta qualidade

### Vantagem

Vida útil mais longa graças a um desenho reforçado



### versão OE



### versão MEYLE-HD

