



professional

Draagarmlager

passend voor
VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J)

PROBLEEM

Tijdens het rijden treden in de omgeving van de as kloppende of krakende geluiden op.

ORZAAK

De draagarmlagers van de voertuigfabrikant zijn vaak niet sterk genoeg. Bovendien wordt de levensduur nog verkort door slechte wegen en barre weersomstandigheden. De oorspronkelijk ingebouwde versie (vergel.nr 6Q0 407 183 A) had twee rubberranden (afbeelding 1), die bij ongunstige belastingen konden scheuren (afbeelding 2). Deze variant werd bij VW afgekeurd en vervangen.

OPLOSSING


SWAG adviseert het gebruik van het nieuwe draagarmlager SWAG 30 93 1253 (vergel.nr 1K0 407 183 E). Het versterkte lager heeft vier rubberranden en doorstaat zware belastingen, zelfs bij slechte wegen en barre weersomstandigheden (afbeelding 3).

OPGELET

Het draagarmlager van SWAG kan niet alleen in de console van het Polo-platform ingeperst worden, maar ook in de lagerbrug van het Golf 5-platform – ook bijv. in de Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z) of VW Golf (1K).

INBOUWINSTRUCTIES

De inbouwpositie van het draagarmlager is gewijzigd. Waar voorheen een rubberrand bepalend was voor de montage, is het nu van groot belang de exacte inbouwpositie te respecteren. U vindt alle details op het informatieblad dat u in de doos vindt.

**1****OUD****2****OUD**

defect lager

3**NIEUW****SWAG nr. 30 93 1253**

Vergel. nr. 1K0 407 183 E