




# professional

## Кит колесен лагер включващ колесен лагер и гайка главина

за Audi A2, Seat Cordoba, Seat Ibiza IV, Škoda Fabia, VW Polo, VW Fox

### Проблем

Колесният лагер при шофиране издава много шум.



### Причина


Вода навлиза в колесния лагер поради повреден уплътнител и се образува ръжда, вижте сн. (1) и (2). Уплътнителя (3), разположен между карето и главината е изработен от пластмаса и се поврежда лесно при отстраняването му или поради външни фактори. Когато е повреден уплътнителя не прави добър контакт. Вода може да проникне по-лесно в главината, когато уплътнителя е повреден или замърсен. Последствията са преждевременна повреда на лагера и повишен шум.

### Решение

Огледайте уплътнителя за повреда! Като основно правило SWAG препоръчва замяната на уплътнителя при монтажа на колесния лагер. Важно: Уплътнителя се доставя в два размера (64 мм и 72 мм). Обърнете специално внимание на размера на колелата (в инчове)!

### Важно

Можете да причините преждевременна повреда на колесния лагер, а също и неправилни измервания на ABS системата, ако използвате неподходящите инструменти за монтаж. Моля следвайте инструкциите за ремонт на завода производител!



**SWAG no. 32 92 4414**

Ref. no. 6Q0 407 621 AD