

# Solution

## Necessita de verificar o nível do óleo das caixas automáticas de cinco velocidades (722.6) Mercedes-Benz? Não há problema!



SWAG 10 93 8023



Depois de mudar o óleo da caixa automática ou se suspeitar de fugas, deverá verificar o nível do óleo. Estas caixas de velocidades não incluem vareta de verificação do nível, por padrão de fábrica.

### A SWAG tem a solução!

#### Vareta do Óleo para caixa de velocidades automáticas

Aplicação em:  
Mercedes-Benz com caixa automática de 5 velocidades 722.6

Ref. SWAG 10 93 8023  
Ref. OE 140 589 15 21

O tubo de enchimento está localizado no compartimento do motor (Fig. 1). O tampão do tubo de enchimento tem um dispositivo de segurança para evitar a abertura acidental. Antes de medir o nível do óleo, é necessário partir a patilha da cavilha de bloqueio (Fig. 2) usando uma ferramenta apropriada; retire a cavilha de bloqueio e remova o tampão de segurança (Fig. 3).



SWAG 10 94 4204

#### Atenção!

Ao verificar o nível do óleo, insira a vareta no tubo de enchimento o máximo possível. O comprimento do tubo de enchimento varia porque esta caixa de velocidades é usada em diversos modelos. Parte da vareta poderá estar fora do tubo quando a vareta atingir o fundo da caixa de velocidade (Fig.4)



Assegure-se de que remove a vareta após medir o nível do óleo. O tampão de segurança deve ser bloqueado novamente usando uma nova cavilha de segurança (ref<sup>ª</sup> SWAG 10 94 4204).

Registre-se agora para receber por e-mail a newsletter da SWAG e ficar automaticamente a par das mais recentes informações técnicas! Poderá obter mais informações em: [www.swag.de](http://www.swag.de)

Solicite sempre peças da SWAG! Poderá consultar a gama completa em: [www.swag-parts.com](http://www.swag-parts.com)