



## SERVICE INFO



# テンションプーリー 531 0203 20 に 影響を及ぼす変更

メーカー： アウディ、セアト、シュコダ、  
VW

### 型式：

アウディ： A3、A4

セアト： Alhambra、Altea、Altea XL、  
Cordoba、Ibiza III、Leon、  
Toledo II、Toledo III

シュコダ： Fabia、Octavia、Superb

VW： Bora、Caddy III、Golf IV、Golf V、  
Golf VI、Jetta III、New Beetle、  
Passat、Polo、Sharan、Touran、  
Multivan / Transporter T5

エンジン： 1.6、2.0、2.0i

部品番号： 531 0203 20

OE No.： 06A 109 479 (交換前)  
06A 109 479 A (交換前)  
06A 109 479 B (交換前)  
06A 109 479 C (交換前)  
06A 109 479 F (新)



図 1： 531 0203 20 — 旧バージョン

図 2： 531 0203 20 — 新バージョン

製品を向上させる継続的な取り組みの一環として、テンションプーリー 531 0203 20 の設計変更が行われました。

このサービス情報では、タイミングベルトの張力を調整する新しいカム (図 2 の拡大部分) および 2 つのバージョンの視覚的差異を示します。

このサービス情報 INA 0114 は INA 0049 に代わるものです。

仕様変更されたテンションプーリー (図 2) では、カムを専用工具 (OE No. T10020、Klann KL-0284-91 など) を使用して回すことにより、タイミングベルトの張力が調整されます。

移行期間中は、両方が混在することがあります。どちらのテンションプーリーも技術仕様を満たしており、上記の自動車で制限なしに使用できます。

自動車メーカーの仕様を順守してください！

スペアパーツおよび技術情報については、以下を参照してください。  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) または [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT