

Κίνδυνος να μπερδευτούν οι τεντωτήρες 531 0054 30 και 531 0626 30

Κατασκευαστής οχήματος:
Opel, Vauxhall, Holden

Κωδ. LuK-AS.: 531 0054 30
531 0626 30

Κωδ. OE: 56 36 738
56 36 729

Κωδ. κατασκευαστή:
979195
979488



Εικόνα 1: 531 0626 30 (979488)



Εικόνα 2: 531 0626 30 (979488)

Κατά την τοποθέτηση των παραπάνω τεντωτήρων πρέπει να προσέξετε τη σωστή αντιστοίχιση στο όχημα. Εξωτερικά είναι και οι δύο τύποι ίδιοι.

Ο τεντωτήρας **531 0626 30** διαθέτει μεγαλύτερη περιοχή ρύθμισης και λειτουργίας, καθώς και ρουλεμάν υψηλών θερμοκρασιών.

Οι τεντωτήρες διαφέρουν στον χαραγμένο κωδικό κατασκευαστή που φέρουν στο πίσω μέρος (**εικόνα 2, βέλος**).

Η δύναμη προέντασης και η απόσβεση των τεντωτήρων δεν είναι ίδιες!

Με λάθος αντιστοίχιση υπάρχει ο κίνδυνος να πηδάει δόντια ο οδοντωτός ιμάντας και να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 10.2007 (αντικαθιστά το 05.2007)
INA 0005

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG