

## Opasnost od zamjene natezača 531 0054 30 i 531 0626 30

### Proizvođači vozila:

Opel, Vauxhall, Holden

### LuK-AS-br.:

**531 0054 30**  
**531 0626 30**

### OE-br.:

56 36 738  
56 36 729

### Proizvođač-br.:

979195  
979488



Slika 1: 531 0626 30 (979488)



Slika 2: 531 0626 30 (979488)

Prilikom ugradnje gore navedenih natezača treba paziti na točno određivanje tipa prema vozilu.

Oba tipa isto izgledaju izvana.

Natezač **531 0626 30** ima veći radni hod, event. raspon premještanja i ležaj otporan na visoke temperature.

Natezač se razlikuje brojem proizvođača ukucanim sa stražnje strane (**slika 2, strelica**).



Sile prednapinjanja i prigušivanja natezača **nisu** identične!

Kod krivog odabira postoji opasnost da dođe do preskakanja motora i time oštećivanja motora!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 10.2007 (zamjena 05.2007)  
**INA 0005**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
[aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

