



## SERVICE INFO – INA 0005



### Опасность ошибки при выборе натяжных роликов 531 0054 30 и 531 0626 30

**Автопроизводитель:**

Opel, Daewoo, Chevrolet, Vauxhall, Holden

**Модель:**

OPEL Astra F-G, Calibra A, Vectra A-B, Frontera A, Kadett E, Omega B

CHEVROLET Evanda, Lacetti, Rezzo

DAEWOO Evanda, Lacetti, Nubira, Rezzo

**LuK-AS номер :**

531 0054 30

531 0626 30

**OE-номер: 56 36 738**

56 36 729

**Номер автопроизводителя:**

979195

979488

При установке вышеозначенных натяжных роликов необходимо обращать особое внимание на соответствие натяжного ролика выбранной модели автомобиля.

Внешне обе модели кажутся идентичными.



Рис. 1: 531 0626 30 (97 94 88)

Натяжной ролик 531 0626 30 имеет более широкий рабочий диапазон и диапазон регулировки. Кроме того, он оснащен термостойкий подшипник, рассчитанным для высоких температур.



Рис. 2: 531 0626 30 (97 94 88)

Различать натяжные ролики можно по заводскому номеру, выбитому на задней крышке (рис. 2, указано стрелкой).



Силы преднатяжения и демпфирования этих натяжных роликов **не одинаковые!**

Неправильный выбор может вызвать проскакивание зубчатого ремня, приводящее к поломке двигателя.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0005



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET