

Pískavé hluky z oblasti plochého drážkového remeňa

Výrobcovia vozidiel: Opel, Vauxhall

Modely: Corsa C od 2004
 Corsa D od 2007
 Tigra B od 2004
 Agila od 2004
 Meriva od 2004
 Combo od 2004
 Astra-H od 2005

Kódy motorov: C13DT, Z13DT,
 Z13DTJ, Y13DT,
 Z13DTH

LuK-AS-č.:

Pre alternátory DENSO: 535 0151 10

Pre alternátory VALEO: 535 0063 10

Diagnóza:

Pískavé hluky z oblasti plochého drážkového remeňa.


Možná príčina poškodenia:

Poškodená alternátorová voľnobežka.


Odstránenie:

Pri alternátoroch DENSO sa má podľa výrobcu vozidla vymeniť originálne montovaná voľnobežka za modifikovanú alternátorovú voľnobežku značky INA (**pozri obrázok 1**).

Pokiaľ je použitý alternátor VALEO, ponúka INA takisto alternátorovú voľnobežku. Pretože sa obe voľnobežky opticky takmer nelíšia, venujte láskavo pozornosť ich drobným rozdielom (**pozri obrázok 3**).



Obrázok 1: Náhrada výrobku



Obrázok 2: Prehľad špeciálneho náradia

Pokyn:


Pre výmenu alternátorovej voľnobežky použite príslušné špeciálne náradie Schaeffler.

a. 400 0235 10 (torx, krátky)

b. 400 0201 10 (torx, štandard)

c. 400 0200 10 (viac-hran, štandard)

d. 400 0234 10 (viac-hran, krátky)



Obrázok 3: Rozlíšenie alternátorových voľnobežiek INA 535 0063 10 (VALEO) a 535 0151 10 (DENSO)

Odporúčanie:

V rámci diagnostiky a opravy prekontrolujte kompletný rozvod a pohon prídavných agregátov a prípadne vymeňte ozubený a plochý drážkový remeň, ako i napínacie a vodiace kladky.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné diely nájdete v našom on-line katalógu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 04.2009

INA 0029

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267298601-3

Fax +420 267298600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

