

SERVICE-INFO



Visslande ljud från spårremmen

Fordonstillverkare: Opel, Vauxhall

Modeller: Corsa C från 2004
Corsa D från 2007
Tigra B från 2004
Agila från 2004
Meriva från 2004
Combo från 2004
Astra-H från 2005

Motorkoder: C13DT, Z13DT,
Z13DTJ, Y13DT,
Z13DTH

LuK-AS-nr.:

För generatorer av märket DENSO:

535 0151 10

För generatorer av märket VALEO:

535 0063 10

Diagnos:

Visslande ljud från spårremmen.

Möjliga orsaker till skador:

Skadad frinavremskiva.

Åtgärdande av fel:

Hos växelströmgeneratorer av märket DENSO, ska den originalmonterade frinavremskivan bytas ut mot en modifierad frinavremskiva av märket INA (se bild 1).

Om fabrikatet hos växelströmgeneratorn är VALEO, erbjuder INA likaså en frinavremskiva. Eftersom de båda frinavremskivorna utseendemässigt är näst intill lika, ska de små skillnaderna mellan dessa noteras (se bild 3).




Bild 1: Produktersättning

Anvisningar:

Använd tillämpliga specialverktyg från Schaeffler vid byte av frinavremskiva.




Bild 2: Översikt över specialverktyg

- a. 400 0235 10 (torx, kort)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (mångtandad, standard)
- d. 400 0234 10 (mångtandad, kort)




Bild 3: Skillnader hos INA frinavremskivor INA 535 0063 10 (VALEO) a 535 0151 10 (DENSO)

Rekommendation:

Kontrollera hela drivkedjan hos aggregat- och kamaxeldriften och byt ut kugg- och spårremmar, samt även spänn- och avlänkingsrullar.



Följ tillverkarens anvisningar!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 04.2009

INA 0029

Rätt till ändringar förbehålles

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

