




Vizsgálati utasítás a generátor-szabadonfutókhoz (OAP/OAD)

A generátor-szabadonfutó (OAP/OAD) cseréje ill. ellenőrzése a kereskedelmi forgalomban kapható műhelyeszközökkel nehezen valósítható meg.

A Schaeffler Automotive Aftermarket egy 12-részes INA szerszámkoffert (cikksz.: 400 0241 10) kínál, amivel az összes olyan OAP és OAD szakszerűen kicserélhető, ami ma a piacon megtalálható.

Jelmagyarázat az 1. ábrához:

- (1) Fogazott adapter 17x20 33 foggal, 21 mm-es kulcsnyílás
- (2) Hatlapú adapter, 21/28 mm-es kulcsnyílás
- (3) Torx betét hatlapú felfogással TX50, 12 mm-es kulcsnyílás, 53 mm hosszú
- (4) Hatlapú betét belső hatlapú felfogással, 10 mm-es kulcsnyílás, 40 mm hosszú
- (5) Fogazott betét hatlapú felfogással, XZN M10, 12 mm-es kulcsnyílás, 53 mm hosszú
- (6) Adapter 3 csappal, 21 mm-es kulcsnyílás
- (7) Hatlapú adapter, 17/21 mm-es kulcsnyílás
- (8) Fogazott betét 1/2 collos felfogással, XZN M10, 73 mm hosszú
- (9) Fogazott betét fogazott adapterrel, 12x14 (31 fog, 21 mm-es kulcsnyílás) és 1/2 collos felfogás, XZN M10, 75 mm hosszú
- (10) Fogazott betét 1/2 collos felfogással, XZN M10, 103 mm hosszú
- (11) Fogazott betét fogazott adapterrel, 12x14 (31 fog, 21 mm-es kulcsnyílás) és 1/2 collos felfogás, XZN TX50, 75 mm hosszú
- (12) Torx betét 1/2 collos felfogással, TX50, 73 mm hosszú



1. ábra: A 400 0241 10 cikkszámú szerszámkoffer tartalmának áttekintése

Útmutatás:

Beszerelt állapotban nehéz megítélni egy szabadonfutós szíjtárcsa működését. Ezért ajánlott azt a vizsgálat előtt kicserélni.

Vizsgálati utasítás:

Az OAPs vagy az OADs kicseréléséhez és/ vagy vizsgálatához a megfelelő adaptert a szerszámkészletből válassza ki.



2. ábra: Az OAP-eket és az OAD-eket a szennyeződéstől történő védelem érdekében feltétlenül lássa el védőkupakkal



3. ábra: Helyezze be a megfelelő adaptert a szabadonfutó mechanizmusba.

Vizsgálati utasítás a generátor-szabadonfutókhoz (OAP/OAD)

Az adapterrel történő vizsgálat megkönnyítése érdekében ajánlatos, hogy alkalmas szerszámot használjon. Ennél nagyobb emelőhatást lehet elérni.

Az egyik kezével az ember átfogja a szabadonfutó-szíjtárcsa külső gyűrűjét és a másik kezével forgatja a szerszámot (lásd 4. - 7. ábrák).

Útmutatás:

Néhány kevés szabadonfutós szíjtárcsa jobbmenet helyett balmenettel rendelkezik. Ezeknél a leírt funkciók pontosan ellentétesek.



Ha az ellenőrzés során a két funkció egyike - ahogyan az a 4 - 7 ábrákon látható - nem adott, akkor az OAP/OAD-t ki kell cserélni!

Jellemzők egy generátor-szabadonfutós szíjtárcsa vizsgálatakor (OAP):



4. ábra: Az óramutató járásával ellentétesen blokkol a szerszám és nem lehet elfordítani.



5. ábra: Az óramutató járásával megegyezően a szerszám csekély ellenállással elforgatható.

Jellemzők egy generátor-lecsatoló vizsgálatakor (OAP):



6. ábra: Az óramutató járásával ellentétesen az ember egy jelentősen megnövekedett rugóerőt érez.



7. ábra: Az óramutató járásával megegyezően a szerszám csekély ellenállással elforgatható.



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2011.05 állapot
INA 0072

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket