



## SERVICE INFO – INA 0114



# Zmena napínacej kladky 531 0203 20

### Modely:

Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motory:	1.6, 2.0, 2.0i
Obj. č.:	531 0203 20
OE čísla:	06A 109 479 (nahradené) 06A 109 479 A (nahradené) 06A 109 479 B (nahradené) 06A 109 479 C (nahradené) 06A 109 479 F (aktuálne)



Obrázok 1: 531 0203 20 - doterajšie vyhotovenie



Obrázok 2: 531 0203 20 - nové vyhotovenie

V rámci neustáleho vývoja našich produktov bol zmenený vzhľad napínacej kladky 531 0203 20.

Táto servisná informácia ukazuje nový excenter (zväčšenie v obrázku 2) pre upnutie ozubeného remeňa a optické rozdiely týkajúce sa oboch vyhotovení.

Napnutie ozubeného remeňa sa vykonáva v prípade zmenenej napínacej kladky (obrázok 2) pootočením excentru pomocou špeciálneho náradia (napr. OE-č. T10020, Klann KL-0284-91).

V prechodovej fáze môžu vzniknúť zmiešané stavy zásob. Obe napínacie kladky spĺňajú technické špecifikácie a môžu byť bez obmedzenia používané pre vyššie uvedené vozidlá.

**Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!**

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) alebo [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**Hotline: +420 602 240 554**  
Telefón: +420 267 298 601-7  
E-mail: [aftermarket.cz@schaeffler.com](mailto:aftermarket.cz@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

