



SERVICE INFO – INA 0138



Rolă întinzătoare 531 0851 10

Specificații modificate

Producător: Audi, Seat, Skoda, VW

Modele:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Skoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Motorizare: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Nr. identificare piesă: 531 0777 10 (înlocuiește)
 531 0851 10 (nou)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (KIT + pompa de apă)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

Nr. OE: 06D 109 243 B (înlocuiește)
 06D 109 243 C (nou)




Figura 1: 531 0777 10 – vechea rolă de întindere (979743)



Figura 2: 531 0851 10 – noua rolă de întindere (979830)

Datorită specificațiilor modificate, rola de tensionare 531 0851 10 înlocuiește rola de tensionare 531 0777 10.

Noua rolă de tensionare a fost înlocuită și în setul 530 0445 09, KIT-ul 530 0445 10 și KIT-ul pompei de apă 530 0445 31.

Singura diferență vizuală între cele două role de tensionare o constituie numărul ștanțat pe suprafața lor posterioară (fig. 1 și fig. 2).

Nu este permisă montarea rolei de tensionare cu numărul 979743 în locul rolei de tensionare cu numărul 979830.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0138