



SERVICE INFO – INA 0147



Jednosmjerna remenica alternatora 535 0275 10

Vizualne razlike

Proizvođač:	BMW
Modeli:	1' (E81/E82/E87/E88) 3' (E90/E91/E92/E93)
Motori:	N43
Kataloški broj:	535 0275 10



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

U skladu s kontinuiranim razvojem i usavršavanjem naših proizvoda, poboljšali smo izvedbu jednosmjerne (kuplung) remenice kataloškog broja 535 0263 10.

Ova servisna informacija prikazuje vizualne razlike između stare (slika 1) i nove izvedbe remenice (slika 2).

Za vrijeme prijelaznog razdoblja, postoji mogućnost isporuke i stare i nove izvedbe remenice.

Stara i nova izvedba remenice razlikuju se samo vizualno. Obje izvedbe remenice udovoljavaju svim zahtjevanim tehničkim specifikacijama i mogu se koristiti bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći

Schaeffler Hrvatska d.o.o.
Telefon: +385 1 3701 944
Fax: + 385 1 3764 473
info.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.hr

INA 0147

