



SERVICE INFO – INA 0167



Čerpadlo chladicí kapaliny 538 0314 10

Výpadek v důsledku dodatečně aplikovaného těsnicího prostředku

Výrobce: Chevrolet, Opel

Modely:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka


Motory: 1.2, 1.4

Obj. č.: 538 0314 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



Obrázek 1: 538 0314 10 - čerpadlo chladicí kapaliny s přiloženým plošným těsněním



Obrázek 2: Nadzvednutá plastová podložka s přebytečným těsnicím prostředkem

Čerpadlo chladicí kapaliny 538 0314 10 je utěsněno plochým těsněním, proto se v průběhu montáže nesmí použít ŽÁDNÝ těsnicí prostředek.

V opačném případě se při montáži zatlačí přebytečný těsnicí prostředek mezi těleso čerpadla a plastovou podložku (obrázek 2). Ta se pak při provozu poškodí nebo zcela zničí rotujícím oběžným kolem a čerpadlo chladicí kapaliny se vyřadí z činnosti.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz

INA 0167