



SERVICE INFO – INA 0167



Jäähdytysnestepumpussa 538 0314 10

Vioittuminen lisätiivistysaineen käytön vuoksi

Autonvalmistajat: Chevrolet, Opel

Mallit:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax
Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka


Moottorit: 1.2, 1.4

Tuotenumero: 538 0314 10

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva 1: 538 0314 10 - jäähdytysnestepumppu ja sen mukana tuleva tasotiiviste



Kuva 2: Liiallisen tiivistysaineen vuoksi vääntynyt muovialuslevy

Jäähdytysnestepumpussa 538 0314 10 on käytetty tasotiivistettä, siksi ei asennuksen yhteydessä saa käyttää MITÄÄN tiivistysainetta.

Muuten ylimääräinen tiivistysaine pursuu asennuksen yhteydessä pumpun rungon ja muovialuslevyn väliin (kuva 2). Käytön aikana pyörivä juoksupyörä vioittaa sitä tai rikkoo sen kokonaan, minkä seurauksena on jäähdytysnestepumpun vioittuminen.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi

INA 0167