



## SERVICE INFO – INA 0167



# Vattenpumpen 538 0314 10

## Felfunktion orsakad genom användning av överflödig tätningsmassa

Tillverkare: Chevrolet, Opel

Modeller:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motorer: 1.2, 1.4

Best.nr.: 538 0314 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



Bild 1: 538 0314 10 - vattenpump med bifogad plantätning




Bild 2: Deformerad plastskiva orsakad av överflödig tätningsmassa

Vattenpumpen 538 0314 10 är försedd med en plantätning varför INGEN extra tätningsmassa får användas vid montering.

I motsatt fall pressas den överflödiga tätningsmassan in mellan pumphuset och plastskivan (bild 2). På så sätt skadas eller förstörs det roterande pumphjulet vid drift och vattenpumpen sätts ur funktion.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

**Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!**

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o

Schaeffler Sverige AB

Tel. +46 (0)8 595 109 00

aftermarket.neu@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

