



## SERVICE INFO – INA 0179



# Azonos felépítésű feszítőgörgők

## Különbségek

Gyártók: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

### Modellek:

Audi: A2, A3, A4, A6  
 Ford: Galaxy  
 Seat: Alhambra, Arosa, Leon, Toledo  
 Skoda: Fabia, Octavia, Superb  
 Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan

Motorok: 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI


Cikksz.: 531 0396 20 + 533 0039 10  
 531 0436 20 + 533 0035 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.

A megnevezett járműveknél a feszítőgörgőből és a rezgéscsillapítóból álló előírt kombinációt kell alkalmazni.

A feszítőgörgőt és a rezgéscsillapítót optimálisan egymáshoz hangolták és csak a megfelelő kombinációban biztosítják a lehető legcsendesebb vezérlésmeghajtást.

Egy vegyes beszerelés megnövekedett kopáshoz vagy akár a vezérlés egyes komponenseinek a meghibásodásához is vezethet.



1. ábra: 531 0396 20 cikkszámú feszítőgörgő az 533 0039 10 cikkszámú rezgéscsillapítóval



2. ábra: 531 0436 20 cikkszámú feszítőgörgő az 533 0035 10 cikkszámú rezgéscsillapítóval

Feszítőgörgő cikkszama	Excenter jelölése	Excenter színe	Csillapító cikkszama	Csillapító jelölése
531 0396 20	N3	ezüst	533 0039 10	H7
531 0436 20	N2	fekete	533 0035 10	H4

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

### Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com  
 Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*  
 \* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között  
 www.schaeffler.hu/aftermarket

