

SERVICE-INFO



Montážní pokyny k centrálním vypínacím mechanismům (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Výrobce: Dacia, Nissan, Renault

Modely:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo


Motory:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V


Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V


Obj. č.: 510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10




Obrázek 1: LuK CSC 510 0090 10
Hydraulická přípojka 12,2 mm



Obrázek 2: LuK CSC 510 0097 10
Hydraulická přípojka 13,3 mm



Obrázek 3: LuK CSC 510 0098 10
Hydraulická přípojka 11,7 mm



Obrázek 4: LuK CSC 510 0137 10
Hydraulická přípojka 12,2 mm

U výše uvedených modelů se montují různá provedení centrálních vypínacích mechanismů. Liší se hlavně v průměru hydraulických přípojek.

Při výměně je proto nutné zvláště dbát na to, aby souhlasil průměr hydraulických přípojek starého a nového dílu. Montáž centrálního vypínacího mechanismu s chybnou hydraulickou přípojkou povede k netěsnosti a k nefunkčnosti systému.

Pokyn:

Pro správné přiřazení centrálního vypínacího mechanismu je v jednotlivých případech možné pouze přímé porovnání starého a nového dílu!



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 05.2011
LuK 0027

Technické změny vyhrazeny
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.