

Защита от дорогостоящих сопутствующих повреждений с помощью датчика перепада давления MEYLE-ORIGINAL!

MEYLE реагирует расширением программ датчиков среди прочего на актуальную проблему выбросов выхлопных газов дизельных двигателей

Неисправные электронные компоненты могут обойтись дорого: неисправный датчик перепада давления (DP-датчик) может привести к невосстанавливаемым повреждениям сажевого фильтра (DPF) – с высокими косвенными расходами вплоть до повреждения турбонагнетателя и двигателя.

При этом не всегда необходима замена сажевых фильтров в сборе: зачастую можно произвести замену одного отдельного датчика, что позволит значительно сэкономить время и деньги – это порадует СТО и водителя! С DP-датчиком MEYLE-ORIGINAL MEYLE предлагает экономически выгодную альтернативу замене целого сажевого фильтра и OE продуктов.

DP-датчик MEYLE-ORIGINAL с одного взгляда:

- Изготовлен по спецификации оригинального оборудования
- **Программно-совместимый:** Исправная связь между DP-датчиком MEYLE-ORIGINAL и блоком управления может предотвратить неправильные диагностирования и сопутствующие повреждения
- **Надежный предмет для клиента и СТО:** Датчик MEYLE справедливо отвечает самым высоким требованиям технических и правовых критериев для дизельных автомобилей и контролей токсичности отработавших газов
- **Производство в условиях чистых помещений** обеспечивает высокое качество чувствительных электронных компонентов
- MEYLE-ссылки на **26 миллионов транспортных средств** по всему миру. Планируется расширение программы в 2018 году.



Рекомендации MEYLE для СТО:

1. При выходе из строя датчиков, о чем сигнализирует свечение индикаторной лампы на панели приборов, датчик необходимо немедленно заменить, чтобы предотвратить сопутствующие повреждения DPF.
2. При замене сажевых фильтров обязательно также меняйте датчик перепада давления.
3. MEYLE рекомендует, при замене DP-датчиков также заменять напорные шланги датчика.

MEYLE-ном.	Краткий ном.	Применение
114 801 0000	MEX0622	AUDI A3 (8P1, 8PA) [05/03-08/12], Q3 (8U) [06/11-/-], TT (8J3, 8J9) [08/06-06/10]; SEAT Alhambra II (710) [06/10-05/11], Leon / Toledo/Altea (1P1, 5P2, 5P5) [03/04-05/10]; SKODA Fabia II (12/06-/-), Octavia II (1Z_) [02/04-12/10], Roomster [03/06-03/10], Superb II (3T) [03/08-11/10], Yeti (5L) [05/09-/-]; VW Amarok [09/10-/-], Beetle (5C1) [04/11-/-], CC (11/11-/-), Caddy III (2KA, 2KB) [03/04-08/10], Caddy IV [05/15-/-], Crafter [04/06-07/11], Golf V (1K1, 1K5, 5M1) [10/03-05/09], Golf VI (5K1, 517, AJ5) [10/08-11/13], Jetta III (1K2) [08/05-10/10], Jetta IV (162) [04/10-/-], Passat (362, 365) [08/10-/-], Passat (3C_) [03/05-10/11], Passat (A32) [04/11-12/14], Scirocco (137) [05/08-05/11], Sharan (7N) [05/10-05/12], Tiguan [09/07-08/09], Touran (1T3) [05/10-01/13], Transporter V [04/03-11/09], Transporter VI [04/15-/-]
114 801 0001	MEX0623	AUDI A3 (8V1, 8VS, 8V7, 8PA) [04/12-/-], A4 (8K2, 8K5, 8KH) [11/07-/-], A4 (8W2,8W5 B9) [05/15-/-], A5 (8F, 8T) [06/07-/-], A5 (F5) [06/16-/-], A6 (4G2, 4G5, C7) [11/10-05/13], Q2 [09/16-/-], Q3 (8U) [06/11-/-], Q5 (8R) [11/08-/-], Q5 (FY) [01/17-/-], TT (8S) [09/14-/-]; SEAT Alhambra II (710) [06/10-05/11], Ateca [06/16-/-], Leon (5F) [09/12-/-]; SKODA Kodiaq [03/17-/-], Octavia III (5E3/5E5) [11/12-/-], Superb III [03/15-/-], Yeti (5L) [05/09-/-]; VW Beetle (5C1) [04/11-/-], CC (11/11-/-), Caddy IV [05/15-/-], Crafter [04/06-07/11], Golf VI (5K1, 517, AJ5) [10/08-11/13], Golf VII [08/12-/-], Jetta IV (162) [04/10-/-], Passat (A32) [04/11-12/14], Passat (B8) [08/14-/-], Scirocco (137) [05/08-05/11], Sharan (7N) [05/10-05/12], Tiguan [09/07-08/09], Tiguan Allspace (BW2) [03/17-/-], Tiguan II [02/16-/-], Touareg (7P5) [01/10-/-], Touran II [09/15-/-]
114 801 0002	MEX0624	AUDI A3 (8P1, 8PA) [05/03-08/12], A4 (8EC, 8ED) [11/04-06/08], A6 (4F2, 4FH, 4F5) [05/04-08/11], TT (8J3, 8J9) [08/06-06/10]; SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) [04/96-03/10], Ibiza III / Cordoba [02/02-11/09], Ibiza IV (6J1, 6J5, 6J8) [03/08-06/10], Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, 5P5) [03/04-05/10]; SKODA Fabia II (12/06-/-), Octavia II (1Z_) [02/04-12/10], Roomster [03/06-03/10], Superb II (3T) [03/08-11/10], Yeti (5L) [05/09-/-]; VW Caddy III (2KA, 2KB) [03/04-08/10], Crafter [04/06-07/11], Eos [03/06-11/10], Golf V (1K1, 1K5, 5M1) [10/03-05/09], Golf VI (5K1, 517, AJ5) [10/08-11/13], Jetta III (1K2) [08/05-10/10], Passat (3C_) [03/05-10/11], Phaeton (3D) [04/02-/-], Polo (9N_) [10/01-11/09], Scirocco (137) [05/08-05/11], Sharan (7M) [09/95-03/10], Tiguan [09/07-08/09], Touareg (7LA, 7L6, 7L7) [10/02-05/10], Touran (1T1, 1T2) [02/03-05/10], Transporter V [04/03-11/09]
11-14 801 0000	MEX0621	CITROËN Berlingo II [04/08-/-], C Elyse [11/12-/-], C-Crosser [02/07-/-], C2 / C3 I / Pluriel [02/02-09/05], C3 II [11/09-/-], C3 Picasso [02/09-/-], C4 Aircross [04/12-/-], C4 Cactus [09/14-/-], C4 Grand Picasso II [09/13-/-], C4 I / Coupe / Grand Picasso / Picasso / Stufenheck [11/04-1, C4 II / DS4 [11/09-/-], C5 I / C5 II [03/01-04/07], C5 III (RD_, TD_) [02/08-/-], C6 [09/05-/-], C8 [07/02-/-], DS3 [11/09-/-], DS5 [11/11-/-], Jumpy II [01/07-/-], Spacetourer [04/16-/-], Xsara Picasso [12/99-09/06]; FIAT Scudo II [270] [01/07-/-], Ulysse II (179) [08/02-06/11]; LANCIA Phedra [09/02-11/10]; PEUGEOT 1007 [04/05-/-], 2008 [03/13-/-], 206 [08/98-03/09], 207 [02/06-10/08], 208 [03/12-/-], 3008 [06/09-/-], 301 [11/12-/-], 307 [08/00-01/05], 308 [09/07-/-], 308 II [09/13-/-], 4007 [02/07-/-], 4008 [05/12-/-], 407 [05/04-12/09], 5008 [06/09-/-], 5008 II [12/16-/-], 508 [11/10-/-], 607 [02/00-07/04], 807 [06/02-05/06], Boxer III [04/06-/-], Expert II [01/07-/-], Expert III [04/16-/-], Partner II [04/08-/-], RCZ [03/10-/-]
36-14 801 0000	MEX0626	INFINITI EX (J50) [10/08-/-], FX II [10/08-/-], Q70 (Y51) [03/13-/-]; NISSAN Cube (Z12) [03/10-/-], Juke [06/10-/-], NV200 [02/10-/-], Navara (D40) [07/05-/-], Note [03/06-/-], Pathfinder (R51) [01/05-/-], Qashqai I [02/07-/-], X-Trail (T31) [03/07-/-]
714 801 0000	MEX0627	CITROËN Jumper III [04/06-/-]; FORD Fiesta VI [06/08-/-], Transit '02 [06/02-/-], Transit '06 [04/06-/-]; MAZDA 2 (DE) [10/07-/-]; PEUGEOT Boxer III [04/06-/-]; VOLVO C30 [10/06-12/12], C70 II [03/06-/-], S40 II / V50 [01/04-/-], S60 II / V60 [04/10-04/12], S80 II [03/06-/-], V70 III [08/07-/-], XC60 [05/08-12/10], XC70 II [08/07-/-]