



professional

Silentblock braccio sospensione

Adattabile per
VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J)

PROBLEMA

In fase di guida possono verificarsi dei cigolii e dei picchiettamenti nell'area dell'assale.

CAUSA

Spesso i silentblock bracci sospensione progettati dai produttori di veicoli non sono sufficientemente resistenti. La loro durata è inoltre ulteriormente ridotta dalle cattive condizioni del manto stradale e da quelle atmosferiche. La versione montata originariamente (rif. comp. 6Q0 407 183 A) disponeva di due sbarrette in gomma (Fig. 1) che se sottoposte a carichi sfavorevoli (Fig. 2) potevano facilmente lacerarsi. Questa variante è stata messa in esaurimento dalla VW e sostituita.

SOLUZIONE

SWAG raccomanda l'impiego del nuovo silentblock braccio sospensione SWAG 30 93 1253 rif. comp. 1K0 407 183 E. Il nuovo silentblock rinforzato dispone di quattro sbarrette in gomma e può sopportare grossi carichi anche in condizioni stradali e atmosferiche sfavorevoli (Fig. 3).

ATTENZIONE

Il silentblock braccio sospensione di SWAG può essere inserito non solo nella staffa del supporto della piattaforma Polo, ma anche nella staffa del supporto della piattaforma della Golf 5 – così come nell'Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z) oppure VW Golf 5 (1K).

RACCOMANDAZIONI DI MONTAGGIO

La posizione di montaggio del silentblock braccio sospensione è cambiata. Se in passato una delle due sbarre in gomma determinava il montaggio, ora è necessario prestare attenzione ad una precisa posizione di montaggio. Per i dettagli fate riferimento al foglio incluso nella confezione del particolare.

**1****VECCHIO****2****VECCHIO**

Silentblock braccio sospensione difettoso

3**NUOVO****SWAG Nr. 30 93 1253***Vergl. Nr. 1K0 407 183 E*