



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Ремонтно решение за поправка на колесен лагер на лекотоварни автомобили Използване на специален инструмент 400 6199 10

| | |
|---------------------------|---|
| Модел: | |
| Mercedes-Benz: | Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639) |
| Volkswagen: | Crafter (2E) |
| Axle: | Предна ос, за автомобили със задно задвижване. |
| Колесен лагер No.: | 713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50 |
| Специален инструмент No.: | 400 6199 10 |



Снимка 1: Сега колесния лагер може да бъде подменен отделно.

Сега за първи път е възможно да подмените колесния лагер на предната ос за автомобилите изброени горе, без да се налага да смените целия шенкел.

За разлика от ремонтните методи предлагани от производителя, Schaeffler Automotive Aftermarket вече предлага евтин ремонтен вариант. Иначе задължителната геометрия на оста, вече не е необходима и свързания с това престой в сервиса е редуциран.

Необходим е специален инструмент за ремонта, за да гарантира, че колесния лагер е притиснат върху външния пръстен и заключващия пръстен щраква в леглото на легера в шенкела.

Важно: Неспазването може да доведе до загуба на колелото!



Снимка 2: 400 6199 10 – специалният инструмент е наложителен при ремонтната дейност



Снимка 3: Заключващия пръстен трябва да лежи наравно с шенкела.

Има детайлни ремонтни инструкции за демонтаж и монтаж в брошурата „Ремонтно решение за поправка на колесен лагер на лекотоварни автомобили“ и в приложеното DVD в куфара с инструментите (400 6199 10).

Уверете се, че цялата работа в и по колесния лагер (спирачна система, щанга, колело) е извършена в съответствие с инструкциите на производителя на автомобила!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.

Schaeffler Bulgaria OOD
62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0021