

SERVICE-INFO



Опасност от неправилно приложение на обтяжните ремъчни ролки 531 0054 30 и 531 0626 30

Производител:

Opel, Vauxhall, Holden

LuK AS Артикулни номер:

531 0054 30

531 0626 30

OE номер:

56 36 738

56 36 729

Производител номер:

979195

979488



Снимка 1: 531 0626 30 (979488)




Снимка 2: 531 0626 30 (979488)

При монтажа на изброените по-горе обтяжни ремъчни ролки трябва да се гарантира **правилното** приложение на превозното средство.

И двата модела на пръв поглед изглеждат идентични отвън.

Обтяжната ремъчна ролка **531 0626 30** е с разширен обхват на опън, както и с високотемпературен лагер.

Обтяжните ремъчни ролки могат да бъдат различавани по шампования на задната им повърхност производствен номер (снимка 2, стрелка).

 Силите на предварително обтягане и демпферирането на обтяжните ремъчни ролки са различни!

Неправилното предназначение може да доведе до прескачане на зъбния ремък и в резултат – до повреждането на двигателя.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 10.2007

INA 0005

Запазваме си правото за технически промени
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

