

SERVICE-INFO



Sekoittumisen vaara hihnankiristimien 531 0054 30 ja 531 0626 30 välillä

Ajoneuvo – valmistajat:

Opel, Vauxhall, Holden

Tuotenro INA: 531 0054 30
531 0626 30

OE Nrot: 56 36 738
56 36 729

OE Nrot: 979195
979488



Kuva 1: 531 0626 30 (979488)




Kuva 2: 531 0626 30 (979488)

Edellä esitettyjen hihnankiristimien asennusten yhteydessä on varmistuttava tuotteen sopivuudesta.

Hihnankiristimet ovat ulkonäöllisesti hyvin samankaltaisia.

Hihnankiristimen **531 0626 30** käyttö- ja säätöalue on laajempi ja sen laakeri sietää korkeita lämpötiloja.

Hihnankiristimet erottavat toisistaan takaosan valmistenumeroista. **(kuva 2).**

 Hihnankiristimiin asetettu esijännitys ja vaimennus poikkeavat toisistaan.

Väärän hihnankiristimen asennus voi aiheuttaa moottorivaurion!



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 10.2007

INA 0005

Subject to technical changes

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

