

Instrucțiuni de montare pentru kit-urile de distribuție 530 0140 10 și 530 0495 10

Constructor: Ford, Mazda, Volvo

Modele:

Ford: Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Mondeo IV, Puma

Mazda: 2, 121 III

Volvo: C30, S40 II, V50

Motoare:

1.25, 1.25 16V,
1.4, 1.4 16V,
1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

Nr. art.:

530 0140 10 (KIT)
530 0495 10 (KIT)



Imagine 1: 530 0495 10 – Kit de distribuție INA cu șuruburi de fixare

La înlocuirea curelei, în cazul autovehiculelor menționate mai sus trebuie avut grijă să se înlocuiască și șurubul de fixare al roții de transmisie a arborelui cotit.

În cazul acestui șurub este vorba de un șurub de dilatare, ce poate fi folosit doar o singură dată.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferă kit-uri de distribuție corespunzătoare, care, pe lângă cureaua de distribuție, rola de întindere și autocolantul „Schimbarea curelei de distribuție” conțin și șuruburile de fixare adecvate.

Conținut – Kit de distribuție **530 0140 10:**

- 1 x rolă de întindere 531 0586 10
- 1 x curea de distribuție 536 0196 10
- 1 x șurub pentru arborele cotit / M12 x 29
- 1 x șurub pentru arborele cotit / M12 x 44.5
- 2 x șuruburi pentru arborele cu came / M10 x 35
- 1 x autocolant „Schimbarea curelei de distribuție“

Atenție:

În majoritatea cazurilor, datorită proprietăților lor, șuruburile de dilatare pot fi utilizate o singură dată. Experiența arată că, în cazul mai multor utilizări, acestea se rup la strângere.

Conținut – Kit de distribuție **530 0495 10:**

- 1 x rolă de întindere 531 0813 10
- 1 x curea de distribuție 536 0196 10
- 1 x șurub pentru arborele cotit / M12 x 29
- 1 x șurub pentru arborele cotit / M12 x 44.5
- 1 x șurub pentru rola de întindere / M8 x 46
- 1 x autocolant „Schimbarea curelei de distribuție“



Pentru strângerea șuruburilor de fixare, utilizați cuplul prescris de constructor!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 06.2009
INA 0032

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG