



1/2

SERVICE INFO – INA 0117



Napínacie rameno 534 0325 10 lepšie znázornenie značenie

Modely:

Dodge: Caliber

Mitsubishi: ASX, Lancer

Motory:

Dodge: 1.8, 2.0, 2.4, 2.4 Turbo

Mitsubishi: 1.8

Obj. č.: 534 0325 10

OE-čísla:

Dodge: 04891976 (nahradené)
04891595AD (aktuálne)

Mitsubishi: 1345A059 (nahradené)
1345A079 (aktuálne)



Obrázok 1: Napínacie rameno 534 0325 10 – vľavo, staré vyhotovenie s upevňovacími skrutkami Vpravo, nové vyhotovenie s upevňovacími skrutkami

V rámci stáleho ďalšieho vývoja našich produktov bolo modifikované napínacie rameno 534 0325 10.

Označenie pracovnej oblasti (A1/A2, obrázok 2) na telese nového napínacieho ramena je oveľa zreteľnejšie, popr. je lepšie vylisované.

To uľahčuje v prípade vstavaného napínacieho ramena preskúšanie správneho napnutia klinového rebrovaného remeňa.

Pri nasadenom klinovom rebrovanom remeni a vytiahnutom aretačnom kolíku sa musí značka na páke (M, obrázok 2) nachádzať približne v oblasti menovitej pozície (N, obrázok 2). Pri bežiacom motore sa posunie značka na páke do pracovnej oblasti medzi A1 a A2 (obrázok 2).



Obrázok 2: Zmenené značenie pre pracovné oblasti napínacieho ramena

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com


SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET




Okrem toho sú prípeňovacie body nového vyhotovenia o 10 mm užšie v porovnaní so starým vyhotovením. V prípade modifikovaného vyhotovenia predstavuje šírka upevňovacích bodov 12 mm (obrázok 3, vpravo), v prípade starého variantu to bolo 22 mm (obrázok 3, vľavo).

Na základe zmenených rozmerov upevňovacích skrutiek sa takisto zmenila dĺžka prípeňovacích skrutiek. Skrutky M8x40 mm v prípade starého vyhotovenia preto nemožno použiť v prípade modifikovaného napínacieho ramena. Musia sa vymeniť za priložené skrutky M8x30 mm (obrázok 4).

Pri montáži modifikovaného napínacieho ramena je nutné bezpodmienečne použiť priložené skrutky.



Obrázok 4: Vľavo, staré skrutky M8x40 mm. Vpravo, nové skrutky M8x30 mm.



Obrázok 3: Vľavo, staré vyhotovenie so širšími upevňovacími bodmi. Vpravo, nové vyhotovenie s užšími upevňovacími bodmi.

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

INA 0117

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

