



SERVICE INFO – INA 0123

Motor nyugodt járása

Váltás a merev szíjtárcsáról a generátor szabadonfutóra



Modellek:


BMW: 320d (E90, E91, E93),
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Gyártási év: 2004 - 2011

Motorok: M47, N47

Cikksz.:

INA-OAP Valeo generátor
535 0063 10
TG15C073/TG15C093
535 0202 10
TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10
FG18D024/FG18S019



1. ábra: Váltás a merev szíjtárcsáról a generátor-szabadonfutóra

A fent megnevezett merev generátor-szíjtárcsás járműveknél a vibráció és zavaró hangok jöhetnek a segédberendezések hajtásából. Ezek a benzinmotorokkal összehasonlítva a dízelmotorok nagyon egyenlőtlen járásából

Schaeffler Automotive Aftermarket ajánlja, hogy az érintett, merev generátor-szíjtárcsával szerelt járműveket alakítsa át cikkszámú generátor-szabadonfutóra.

Figyelem: Feltétlenül ügyeljen a mellékelt beszerelési utasításra!



2. ábra: Generátor szabadonfutók 535 0063 10 (balra), 535 0202 10 (középen), 535 0203 10 (jobbra)

adódnak.

A generátor szabadonfutó leválasztja a segédberendezéseket a motor egyenlőtlen járásáról és gondoskodik az ékszíj egyenes és ezzel a nyugodt futásáról. Ezáltal a motor csendesebb és kellemesebb futása érhető el.

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatóak.

INA 0123