



SERVICE INFO – INA 0131



Ändring hos spännrulle 531 0813 10

Tillverkare: Ford, Mazda, Volvo

Modeller:

Ford: B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Tillverkningsår: från 2005

Motorer: 1.25, 1.4, 1.6 16 V

Best.nr.: 531 0813 10
530 0495 10 (KIT)
530 0495 30 (KIT + vattenpump)

OE-nr.:

Ford: 1376164
5M5G-6K254-AB

Mazda: C401-12-500

Volvo: 30750905



Bild 1: Till vänster är den tidigare versionen, till höger är den nya versionen

På grund av konstant vidareutveckling hos våra produkter har spännrulle 531 0813 10 modifierats och tillämpliga fästskruvar.

Denna serviceinformation visar på optiska skillnader hos nuvarande utförande (bild 1, till vänster) och det nya utförandet (bild 1, till höger).

Under en övergångsperiod kan det inträffa att olika typer levereras.

Alla typerna uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar till de angivna fordonen.

Vid montering av de modifierade spännrullarna skall den medleverade fästskruven M8x47 användas. På grund av ändrad skruvinfästning är det förbjudet att blanda delar vid monteringen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

