



SERVICE INFO – INA 0141



Napínací rameno 534 0075 20

Optické rozdíly

Výrobce: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Modely:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Motory:

Citroën/
Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI

Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Obj. č.: 529 0036 10


529 0061 10

529 0062 10

529 0065 10

529 0066 10

534 0075 20



Obrázek 1: staré provedení



Obrázek 2: nové provedení

Na základě trvalého dalšího vývoje našich produktů byla modifikována alternátorová volnoběžka s objednací číslem 534 0075 20.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stávající (obrázek 1) a nové verze (obrázek 2).

V přechodové fázi může docházet ke smíšeným skladovým zásobám obou typů.

Obě provedení se liší pouze opticky, splňují technické specifikace a lze je tedy používat bez omezení.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz