

# febiEXAKT



## Amortisör Üst Takozu

Uygun olduğu araç tipleri:

**Audi A3 / Sportback (OE ref. 1KO 412 331 B)**

**Seat Altea, Toledo (OE ref. 1KO 412 331B)**

**Skoda Octavia (OE ref. 1KO 412 331B)**

**VW Caddy, Golf 5 / Plus, Touran (OE ref. 1KO 412 331 B)**



### >> SORUN:

Ön aksta ses ve gıcırdama. Orijinal VW parçasında da bu sorun görülebilmektedir.

### >> SORUN:

Bu problemlerin sebebi, zayıf üretim ve kullanılan kalitesiz malzemelerdir. Genellikle, yetersiz sertleştirme nedeniyle, kauçuk metal bileşiminde çözümler meydana gelir. Bu nedenle, parçadaki hata oranı fazlalır.


### >> ÇÖZÜM:

**febi bilstein, 22500 numaralı amortisör üst takozunun kullanılmasını tavsiye eder (OE ref. 1KO 412 331 B).**

febi 22500 numaralı amortisör üst takozu, profesyonel üretim işlemlerin geçmiş ve yüksek kalite malzemeden imal edilmiştir. Hatta bu üretim ve malzeme özellikleri, araç üreticisinin kalitesinden daha fazladır. febi amortisör üst takozu ayrıca çok dayanıklıdır.

### >> DİKKAT:

Amortisör üst rulmanı da ( 22498) değiştirilmelidir! febi 22502 numaralı tamir takım kiti bu iki parçayı da ( 22498 ve 22500) içerir.



**febi no. 22500**

uporedni br. 1KO 412 331 B



**Rep. Set  
febi no. 22502**

febi TR Otomotiv Yedek Parça

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza

No:6 Cat:10 D:88, 34758 Ataşehir / İstanbul / Turkey

Tel. +90 216 629 06 00

Fax +90 216 629 06 10

E-mail infotr@febi.com

**febi is a bilstein group brand**

www.febi.com

