



MEYLE[®]
Products

MEYLE № 714 725 0001/HD
№ оригинала 7 257 202

Крестовина рулевого карданного вала для Ford Fiesta III, KA



оригинальная
конструкция

Проблема

Коррозия крестовины в результате вымывания смазки напором воды из под колес автомобиля

Следствие

Проблемы с рулевым управлением



Решение

Разработка специальной защитной манжеты

Преимущество

Долгий срок службы

MEYLE - Miles in Motion

© MEYLE Products® - Wulf Gaertner Autoparts AG • Lo2.2003
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
contact@meyle.com • www.meyle.com