





professional

Подшипник ступицы колеса, комплект

Подходит для Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV, Škoda Fabia, VW Polo, Fox

ПРОБЛЕМА

Подшипник колеса может вызывать шумы во время эксплуатации.



ПРИЧИНА


Через поврежденное уплотнительное кольцо вода попадает в подшипник и образует ржавчину (рис. 1 и 2). Это уплотнительное кольцо между шрусом и ступицей (рис. 3) сделано из пластика и может быть легко повреждено при демонтаже, т.е. под действием внешнего влияния. Если кольцо повреждено, то оно не плотно прилегает. И это способствует попаданию воды внутрь подшипника. Последствия – преждевременный выход подшипника из строя и посторонние шумы.

РЕШЕНИЕ

Обратите внимание на повреждения уплотнительного кольца! При замене подшипника febi рекомендует менять и кольцо. Важно: уплотнительное кольцо бывает двух размеров (64 мм и 72 мм). Принимайте во внимание размер колес!

ВНИМАНИЕ

Применение неподходящих инструментов при монтаже может вызвать преждевременный выход из строя подшипника, а также ошибку системы ABS. При монтаже всегда следуйте инструкциям производителей автомобилей!



SWAG N° 32 92 4414

Ср. N° 6Q0 407 621 AD