

## Cilindro de Rueda BWD119

### Mejora del Cilindro de Rueda BWD119

Hemos venido observando que en algunas ocasiones es posible que los guardapolvos de los cilindros de rueda se salgan de su posición durante el montaje de las zapatas de freno. Si los guardapolvos no están debidamente fijados, puede entrar agua dentro del cilindro de rueda y provocar su corrosión prematura. El punto de ebullición del líquido de frenos disminuirá y deberá ser sustituido prematuramente.

Para evitar este problema y mejorar la seguridad del montaje, los cilindros de rueda ahora cuentan con un ranurado de sección cuadrada que mejora la fijación de los guardapolvos (ver ilustración).

„Nota: Debemos asegurarnos de que las zapatas de freno y los cilindros de rueda están correctamente posicionados. Prestar especial atención a la colocación de los guardapolvos de los cilindros de rueda.“

